



COMUNE DI GERENZANO

PROVINCIA DI VARESE • AVVISO INFORMATIVO ALLA
CITTADINANZA

ALLERTA MINISTERO DELLA
SALUTE

Sistema Safety Gate: Notifica SR/01963/26

⚠ RITIRO DAL COMMERCIO • RISCHIO SERIO

ALLERTA GIOCATTOLO CONTAMINATO DA AMIANTO

Segnalazione ministeriale: riscontrata presenza di tremolite (amianto) nella sabbia di riempimento

🔍 IDENTIFICAZIONE DEL GIOCATTOLO

Tipologia:	Carota elastica antistress riempita di sabbia (~17 cm)
Marca:	Trendhaus
Modello:	967176
Lotto:	2025 = CH33287
Codice a Barre:	4032722967176
Origine:	Repubblica Popolare Cinese
Classificazione:	RISCHIO SERIO (Serious Risk)

Nota: L'allerta non riguarda tutte le carote giocattolo generiche, ma **esclusivamente** il lotto e modello specificati contenente sabbia contaminata.

⚠ NATURA DEL RISCHIO

All'interno del giocattolo è stata rinvenuta **tremolite (forma di amianto)**. In caso di rottura dell'involucro in gomma, la fuoriuscita della sabbia comporta il rischio di inalazione delle fibre.

✅ SE IL GIOCATTOLO È INTEGRO

- **Sospendere subito l'utilizzo** e sottrarlo immediatamente ai bambini.
- **NON aprire, NON tagliare** e non tentare di svuotarlo.
- Riconsegnarlo al **punto vendita / rivenditore** presso cui è stato acquistato.
- In caso di dubbi, contattare lo **Sportello Amianto Nazionale**.

❌ **ATTENZIONE:** NON gettare nei normali rifiuti domestici (indifferenziata o plastica) e **NON portare autonomamente** in piattaforma ecologica.

! COSA FARE SE IL GIOCO È ROTTO

In caso di fuoriuscita di sabbia, evitare la dispersione delle fibre:

- **NON spazzare** con scopa o panni asciutti.
- **NON usare aspirapolvere** (diffonderebbe le fibre nell'aria).
- **NON soffiare** sul materiale disperso.
- **Isolare immediatamente l'area** e vietare l'accesso ai bambini.
- **Contattare subito lo Sportello Amianto / ATS competente** (notifica Safety Gate SR/01963/26) per le corrette procedure.

🏫 SCUOLE, ASILI NIDO E LUDOTECHE

Si invitano dirigenti e gestori di strutture educative e dell'infanzia a eseguire un **controllo preventivo urgente**:

- Verificare i giochi elastici acquistati nel **2025 e 2026** (anche online).
- Ispezionare aule, magazzini e scorte ludiche.
- Se presente un esemplare integro: **isolarlo** e richiedere istruzioni.
- Se danneggiato in classe: **evacuare il locale**, non pulire e richiedere l'intervento dell'Autorità sanitaria.

📞 IN CASO DI DUBBI: CONTATTARE LO SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE

Servizio nazionale di orientamento, assistenza e supporto ai cittadini, alle famiglie, alle scuole e agli enti per la corretta gestione del prodotto segnalato (Notifica Safety Gate SR/01963/26).

📞 NUMERO NAZIONALE

06 81153789
Lun-Ven 09:30-12:00 |
14:30-17:00

💬 WHATSAPP (H24)

+39 342 77 28 749
Assistenza messaggistica
attiva

✉ EMAIL ASSISTENZA

info@sportelloamianto.org
Segnalazioni e quesiti tecnici

🌐 PORTALE WEB UFFICIALE

www.sportelloamianto.com
Approfondimenti e circolari